


Connection example CNC Handwheel control Box to Mach 3 Version 1.0

Draht = Wire, Von Elektronische Handrad = From CNC Handwheel,  
 Nach Drucker Port 2 = To PC printer Port 2

Von Elektronische Handrad

Nach Drucker Port 2



R1 Bis R8 sind Widerstände 0.25 Watt und 10000 Ohm (10K Ohm)

**Draht 3\*, 4\* , 9\* , 10\* und 5, 6 und 17 werden nicht genutzt und müssen isoliert werden**

R1 to R8 are 10K Ohm resistors 0.25 Watt, Wires 3\*,4\*,9\*,10\* and 5,6 and 17 are not used please isolate these wires.

Schreibfehler und Irrtümer vorbehalten

Dec 2007

We do not accept any liability for typos or any other errors in this document